


WOJ+07004



PL Instrukcja obsługi
Zasilacz kompaktowy CC 350-700mA
12V-42V CCT DIM

1 Parowanie włącznika
1.1 Parowanie
Postępuj zgodnie z instrukcją urządzenia sterującego.

1.2 Rozparowanie
Postępuj zgodnie z instrukcją urządzenia sterującego.

2 Podłączenie kontrolera
Uwaga: Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonane z należytą starannością.



Wejście zasilające 230VAC:
AC N – złącze przewodu neutralnego
AC L – złącze przewodu fazowego
Wyjście prądu:

„+” - złącze podłączenia wspólnego przewodu dodatniego

C - złącze do podłączenia barwy zimnej lampy CCT ze zmienną barwą światła
W - złącze do podłączenia lampy jedno barwnej

Ważne: zasilacz nie powinien być umieszczony wewnątrz metalowego elementu oraz należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby odprowadzić ciepło.

Trzymaj zasilacz jak najdalej od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych w otaczającym środowisku.

Zalecany przewód 0,75-1,0mm², obrać izolację 3-5mm
Ustawić antenę w optymalnej pozycji.
Domyślne ustawienie zasilacza to praca w trybie CCT.

EN User Manual
Compact Power Supply CC 350-700mA

12V-42V CCT DIM
1 Pairing the Switch
1.1 Pairing
Follow the instructions of the control device.
1.2 Unpairing
Follow the instructions of the control device.
2 Connecting the Controller
Note: All electrical connections must be made with due care.



Power Input 230VAC:
AC N – neutral wire connection
AC L – phase wire connection
Current Output:
„+” - connection for the common positive wire
C - connection for the cold color of the lamp with variable color temperature (CCT)
W - connection for single-color lamp
Important: The power supply should not be placed inside a metal element, and proper ventilation must be ensured to dissipate heat.

Keep the power supply as far away as possible from sources of electromagnetic interference in the surrounding environment.
Recommended wire: 0.75-1.0 mm², strip insulation 3-5 mm
Position the antenna in the optimal position.
The default setting of the power supply is to operate in CCT mode.

BG Ръководство за потребителя
Компактен захранващ блок CC 350-700mA
12V-42V CCT DIM

1 Сдвояване на превключвателя
1.1 Сдвояване
Следвайте инструкциите на управляващото устройство.
1.2 Раздвояване
Следвайте инструкциите на управляващото устройство.
2 Свързване на контролера
Забележка: Всички електрически връзки трябва да бъдат извършени с необходимата грижа.



Входно захранване 230VAC:
AC N – клема за неутралния проводник
AC L – клема за фазовия проводник
Изходен ток:
„+” - клема за свързване на общия положителен проводник
C - клема за свързване на студената светлина на лампата с променлива цвят температура (CCT)
W - клема за свързване на едноцветната лампа
Важно: захранването не трябва да бъде поставяно вътре в метален елемент и

трябва да бъде осигурена подходяща вентилация за отвеждане на топлината.
Дръжте захранването възможно най-далеч от източници на електромагнитни смущения в околната среда.
Препоръчан проводник: 0,75-1,0 mm², отстранете izolацията 3-5 mm
Поставете антената в оптимална позиция.
По подразбиране захранването е настроено да работи в режим CCT.

CS Návod k obsluze
Kompaktní napájecí zdroj CC 350-700mA
12V-42V CCT DIM

1 Párování spínače
1.1 Párování
Postupujte podle pokynů ovládacího zařízení.
1.2 Rozpárování
Postupujte podle pokynů ovládacího zařízení.
2 Připojení ovladače
Poznámka: Všechny elektrické spoje musí být provedeny s náležitou péčí.



Napájecí vstup 230VAC:
AC N – svorka pro neutrální vodič
AC L – svorka pro fázový vodič
Výstupní proud:
„+” - svorka pro připojení společného kladného vodiče
C - svorka pro připojení studené barvy lampy s proměnnou teplotou barvy světla (CCT)
W - svorka pro připojení jedné barevné lampy

Důležité: napájecí zdroj by neměl být umístěn uvnitř kovového prvku a je nutné zajistit odpovídající větrání pro odvod tepla.
Držte napájecí zdroj co nejdále od zdrojů elektromagnetického rušení v okolním prostředí.
Doporučený vodič: 0,75-1,0 mm², odizolujte 3-5 mm
Nastavte anténu do optimální polohy.
Výchozí nastavení napájecího zdroje je práce v režimu CCT.

DE Bedienungsanleitung
Kompaktnetzteil CC 350-700mA 12V-42V CCT DIM

1 Koppeln des Schalters
1.1 Koppeln
Befolgen Sie die Anweisungen des Steuergeräts.
1.2 Entkoppeln
Befolgen Sie die Anweisungen des Steuergeräts.
2 Anschluss des Controllers
Hinweis: Alle elektrischen Verbindungen müssen sorgfältig ausgeführt werden.



Stromeingang 230VAC:
AC N – Anschluss für den Neutralleiter
AC L – Anschluss für den Phasenleiter
Stromausgang:
„+” - Anschluss für den gemeinsamen Plusleiter
C - Anschluss für die kalte Farbe der Lampe mit variabler Farbtemperatur (CCT)
W - Anschluss für die einfarbige Lampe
Wichtig: Das Netzteil sollte nicht in einem Metallelement platziert werden und es muss für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden, um die Wärme abzuleiten.
Halten Sie das Netzteil so weit wie möglich von elektromagnetischen Störquellen in der Umgebung fern.
Empfohlenes Kabel: 0,75-1,0 mm², Isolation 3-5 mm abisolieren
Stellen Sie die Antenne in die optimale Position ein.
Die Standardeinstellung des Netzteils ist der Betrieb im CCT-Modus.

DK Brugervejledning
Kompakt strømforsyning CC 350-700mA
12V-42V CCT DIM

1 Paring af kontakten
1.1 Paring
Følg instruktionerne i kontrolenheden.
1.2 Ophævelse af paring
Følg instruktionerne i kontrolenheden.
2 Tilslutning af controlleren
Bemærk: Alle elektriske forbindelser skal udføres med omhu.



Strømindgang 230VAC:
AC N – tilslutning for neutralleder
AC L – tilslutning for faseleder
Strømdgang:
„+” - tilslutning for fælles positiv leder
C - tilslutning for kold farve på lampe med variabel farvetemperatur (CCT)
W - tilslutning for enfarvet lampe
Vigtigt: Strømforsyningen bør ikke placeres inde i et metalelement, og der skal sikres tilstrækkelig ventilation for at lede varmen væk.
Hold strømforsyningen så langt væk som muligt fra kilder til elektromagnetisk forstyrrelse i det omgivende miljø.
Anbefalet kabel: 0,75-1,0 mm², afisolér 3-5 mm
Indstil antennen i den optimale position.
Standardindstillingen for strømforsyningen er at arbejde i CCT-tilstand.

EL Εγχειρίδιο χρήστη
Συμπληγής τροφοδοσία CC 350-700mA

12V-42V CCT DIM
1 Ζεύξη διακόπτη
1.1 Ζεύξη
Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής ελέγχου.
1.2 Αποζεύξη
Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής ελέγχου.
2 Σύνδεση ελεγκτή
Σημείωση: Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται με τη δέουσα προσοχή.



Είσοδος τροφοδοσίας 230VAC:
AC N – σύνδεση ουδέτερου καλωδίου
AC L – σύνδεση φασικού καλωδίου
Έξοδος ρεύματος:
„+” - σύνδεση για το κοινό θετικό καλώδιο
C - σύνδεση για το ψυχρό χρώμα της λάμπας με μεταβλητή θερμοκρασία χρώματος (CCT)
W - σύνδεση για μονόχρωμη λάμπα
Σημαντικό: Η τροφοδοσία δεν πρέπει να τοποθετείται μέσα σε μεταλλικό στοιχείο και πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλος αερισμός για την απομάκρυνση της θερμότητας.
Κρατήστε την τροφοδοσία όσο το δυνατόν μακρύτερα από πηγές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών στο περιβάλλον.
Συνιστώμενο καλώδιο: 0,75-1,0 mm², αφαιρέστε τη μόνωση 3-5 mm
Ρυθμίστε την κεραία στην βέλτιστη θέση.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της τροφοδοσίας είναι να λειτουργεί σε λειτουργία CCT.

ES Manual de usuario
Fuente de alimentación compacta CC 350-700mA 12V-42V CCT DIM

1 Emparejamiento del interruptor
1.1 Emparejamiento
Siga las instrucciones del dispositivo de control.
1.2 Desemparejamiento
Siga las instrucciones del dispositivo de control.
2 Conexión del controlador
Nota: Todas las conexiones eléctricas deben realizarse con el debido cuidado.



Entrada de alimentación 230VAC:
AC N – conexión de cable neutro
AC L – conexión de cable de fase
Salida de corriente:
„+” - conexión para el cable positivo común
C - conexión para el color frío de la lámpara con temperatura de color variable (CCT)
W - conexión para lámpara monocromática
Importante: La fuente de alimentación no debe colocarse dentro de un elemento metálico, y se debe asegurar una ventilación

adecuada para disipar el calor.
Mantenga la fuente de alimentación lo más alejada posible de fuentes de interferencias electromagnéticas en el entorno circundante.
Cable recomendado: 0,75-1,0 mm², pelar 3-5 mm de aislamiento
Coloque la antena en la posición óptima.
La configuración predeterminada de la fuente de alimentación es operar en modo CCT.

EST Kasutusjuhend
Kompaktne toiteplokk CC 350-700mA
12V-42V CCT DIM

1 Lüüti sidumine
1.1 Sidumine
Järgige juhtseadme juhiseid.
1.2 Lahti sidumine
Järgige juhtseadme juhiseid.
2 Kontrolleri ühendamine
Märkus: Kõik elektrühendused tuleb teha hoolikalt.



Toite sisend 230VAC:
AC N – neutraaljuhtme ühendus
AC L – faasijuhtme ühendus
Väljundvool:
„+” - ühendus ühise positiivse juhtme jaoks
C - ühendus muutuva värvitemperatuuriga lambi külma värvi jaoks (CCT)
W - ühendus ühevärvilise lambi jaoks
Tähtis: Toiteplokk ei tohi olla paigutatud metallist elementi ja tuleb tagada piisav ventilatsioon, et soojust hajutada.
Hoidke toiteplokk võimalikult kaugel elektromagnetiliste häireallikatest ümbritsevas keskkonnas.
Soovitatav juhe: 0,75-1,0 mm², eemaldage isolatsioon 3-5 mm
Seadke antenn optimaalsesse asendisse.
Toiteploki vaikesead on töötamine CCT-režiimis.

FR Manuel d'utilisation
Alimentation compacte CC 350-700mA
12V-42V CCT DIM

1 Appairage de l'interrupteur
1.1 Appairage
Suivez les instructions du dispositif de commande.
1.2 Dissociation
Suivez les instructions du dispositif de commande.
2 Connexion du contrôleur
Remarque : Toutes les connexions électriques doivent être réalisées avec soin.



Entrée d'alimentation 230VAC:
AC N – connexion du fil neutre
AC L – connexion du fil de phase

