

Instrukcja wymontowania źródła światła i oddzielnego osprzętu sterującego z produktów wyposażonych na koniec okresu eksploatacji

Seria Noctis Max

1. Połóż produkt na płaskiej powierzchni o odpowiedniej wielkości.
2. Za pomocą odpowiedniego śrubokręta wykręć i usuń wszystkie śruby z soczewki zabezpieczającej źródło, zdejmij soczewkę.
3. Przetnij przewody przymocowane do źródła światła.
4. Za pomocą płaskiego narzędzie podważ źródło światła, aby oderwać go od powierzchni metalowej.
5. Wyjmij źródło światła razem z osprzętem sterującym.
6. Źródło światła i osprzęt sterujący umieść w odpowiednim pojemniku.