









# Limea PRO Trunking System




## SCHEMAT POŁĄCZENIA CONNECTION SHEME


### Step 1 Zawieszenie instalacji / Installation suspension

Ustaw właściwą pozycję i wywierć otwór na suficie / Make a right position and screw hole on Ceiling

Zamocuj hak montażowy w suficie / Fix mounting hook into ceiling



Wliknij w szyny nośne. Następnie dopasuj długość zestawów zawieszenia / Click into the Trunking rails Then adjust the lenght of suspension kits



Upewnij się, że złącza męskie i żeńskie są we właściwej pozycji, a następnie przymocuj moduł LED do szyny nośnej / Make sure male & female connectors in right position then fix the led module to trunking




\*Sprzedaż bez łańcucha / Sealing without chain


### Step 2

### Łączenie Limea Pro / Connecting Limea Pro

Obie szyny nośne należy trzymać w jednej linii, a następnie docisnąć / Both trunking rails keep in one line, then push




Naciśnij blokadę i popchnij stojan / Press the Lock and Push the stator




### Step 3

### Montaż Limea PRO / Mounting Limea PRO


Przesuń pokrętło, aby wybrać fazę / Slide knob to select phase



Pociągnij za uchwyt / Pull the drawbar




Pociągnij za uchwyt / Pull the drawbar




### Step 4

### Podłączanie zasilania / Connecting Power Supply

Skorzystaj z Zasilania / Use the Feed In BOX




Szyna nośna / Support rail 1438mm / 2876mm




Konektory / Connectors



Zaślepka / End Cap



X



L



T

Max. liczba opraw na zabezpieczenie nadprądowe / Max. number of luminaires for over-current protection:	Szt. / Pcs.
B10	11
B16	18
C10	18
C16	28

### Akcesoria / Accessory:



Zasilanie / Feed In Box



Zakończenie linii / Feed End Box



Producent: Wojnarowscy Sp. z o.o.,  
ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice,  
tel. 032 735 0 600, -  
e mail: info@wojnarowscy.com.pl